

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания
Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени А.Н. Александрова»
Фактический адрес	Москва, 121165, Кутузовский проспект, дом 26, корп. 1, (499) 249-10-17
телефон	E-mail dmshaleksandrova@culture.mos.ru
Ведомственная принадлежность	(департамент, комитет) Департамент культуры города Москвы
Вид деятельности	виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств, культурно-просветительская деятельность
Форма собственности объекта	муниципальная
Объем предоставляемых услуг	350
Размещение объекта	Первый этаж жилого дома
Количество и назначение входов	Один главный вход, 1 запасный выход
Год постройки	1948
Год последней реконструкции	2003

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	186	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус, троллейбус, маршрутное такси, улица Дунаевского 7,139,157,91,205,T2,840,523,506,560,10,474,H2,116
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки	Есть		
Наземные тактильные указатели перед переходами	есть,	Регулируемые переходы	нет
Наземные тактильные указатели препятствиями	есть,	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	есть,	Нерегулируемые переходы	нет

Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
Перепады высоты на пути движения		Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	есть,	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	есть
Поручни на имеющихся лестницах	есть,	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	нет
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	есть,	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	нет
Поручни на имеющихся пандусах	есть,		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	Ограждение отсутствует			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- * информация об объекте	имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Автостоянка посетителей (при наличии)						
* Расстояние до входа в здание	отсутствует			50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для	отсутствует			5% и более	Допустимо отсутствие	К, О

инвалидов						
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	отсутствует			3,5м и более	Стандартное (2,5 х5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	отсутствует			5,0 м и более		К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	3,18			1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К
-*указатели направления движения	отсутствует			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие	С
- *места отдыха	имеются			Имеются		К, О
Открытая лестница (лестница на рельефе территории):						
- высота подъема справочно	отсутствует					
- *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	отсутствует			Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	отсутствует			За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	отсутствует			Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Пандус на рельефе				отсутствует		
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	отсутствует			0,8 м и менее	не учитывается	К

- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (H : L) x 100%.				8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	К
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м	отсутствует			Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	отсутствует			0,7 – 0,9 м		К
-*на высоте (верхний поручень)	отсутствует			0,8 – 1,0 м		О

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)

Крыльцо или входная площадка

Высота площадки Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. – При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. – При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. – Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты площадки (ширина) с пандусом	отсутствует			1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина) с пандусом	отсутствует			1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты площадки (ширина) без пандуса	1,44			Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) без пандуса	1,55			Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С

*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	отсутствует			Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С
*Навес	имеется			Наличие		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	имеется			Наличие		Г
Лестница наружная						
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз За 0,6 м до марша	имеется			Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	имеется			Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	отсутствуют			Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С
- на высоте	отсутствуют			0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- * завершения поручней за пределами марша	отсутствуют			Наличие		О, С
- *нетравмирующие окончания	отсутствуют			Наличие		О, С
Пандус наружный	отсутствует					
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	отсутствует			8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	отсутствует			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К

Высота подъема одного марша (максимальная)	отсутствует			0,8 м и менее	Не ограничена	К
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)	отсутствует					
-при въезде на пандус, длина	отсутствует			1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
-при въезде на пандус, ширина	отсутствует			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
-промежуточная прямая, длина	отсутствует			1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная прямая, ширина	отсутствует			0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	отсутствует			1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	отсутствует			1,2 м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:	отсутствуют			наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	отсутствуют			0,7-0,9 м		К
- *на высоте (верхний поручень)	отсутствуют			0,8-1,0 м		О
- *горизонтальные завершения поручней	отсутствуют			Имеются	Допустимо отсутствие	К
- *нетравмирующие окончания	отсутствуют			Имеются		К, О
*Нескользящее покрытие (при намокании)	имеется			Наличие		К
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	отсутствует			Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
*Звуковой маяк у входа	отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие	С

Тамбур						
Глубина	1,83			1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К
Ширина	2,0			2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К
Двери распашные, справочно	имеются					
Двери автоматические, справочно	отсутствует					
- ширина дверного проема в свету	0,67			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0, 0,18/ 0,02			0,025 м и менее	более 0,025 м	К
Лестница на уровень 1-го этажа						
Маркировка ступеней	имеется			Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:	Имеются с одной стороны			Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте	0,91			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- * горизонтальные завершения поручня	отсутствуют			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- * нетравмирующие окончания	отсутствует			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С

Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
Ширина марша	отсутствует			0,9 м и более	Не менее 0,85м	К
Уклон	отсутствует			8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу, вверх (длина)	отсутствует			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверх (ширина)	отсутствует			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)	0,72			0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	0,91			0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- *горизонтальные завершения поручней	отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие	К
Пандус переносной	отсутствует			-	Наличие	К
Подъемник для инвалидов						
- стационарный	отсутствует			наличие	-	К
- мобильный	отсутствует			-	наличие	К
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	1,44			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина	2,16			1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	2,14			1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода	имеются			Имеются		К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	имеются			Имеются		К, Г

Речевые информаторы и маяки	отсутствует			Имеются	Допустимо отсутствие	С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	отсутствует			Имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	отсутствует			Имеются		Г
*Тактильная схема	отсутствуют			Имеются		С
*Место отдыха и ожидания:						
- места для сидения на каждом этаже	имеется			Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже	имеется			Наличие	Допустимо отсутствие	
*Навесное оборудование, выступ в зону движения	отсутствует			Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	С
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)						
Контрастная маркировка ступеней	отсутствует			Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С
Поручни с двух сторон на лестнице	отсутствует			Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
- *горизонтальные завершения поручней	отсутствует			имеются	отсутствуют	О
Пандус внутренний на этаже						
Ширина марша	отсутствует			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	отсутствует			8 % и менее	Не более 16,5 %	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)	отсутствует			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)	отсутствует			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						

- на высоте (нижний поручень)	отсутствует			0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	отсутствует			0,85 – 1,0 м		О
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) отсутствует						
Маркировка ступеней	отсутствует			Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	отсутствует			Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С
- *горизонтальные завершения	отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Лифт пассажирский	отсутствует					
Кабина:	отсутствует					
- длина	отсутствует			1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К
- ширина	отсутствует			1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема	отсутствует			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
-* поручни	отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие	О
*Световая информация	отсутствует			Имеется		Г
*Звуковая информация	отсутствует			Имеется		С
*Знак доступности	отсутствует			Наличие		К
*Указатели номера этажа напротив лифта	отсутствует			Наличие		К, Г
Обслуживание через окно/прилавок						
Высота рабочей поверхности	отсутствует			0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	К
Габариты зоны обслуживания (глубина)	отсутствует			1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
Обслуживание в кабинете						
Ширина проема двери в свету	0,76			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	0,02			0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о	имеется			На стене рядом с	На двери или	С

назначении кабинета				дверью	отсутствует	
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	отсутствует			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте	отсутствует			1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв	отсутствует			0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски	отсутствует			не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К
Обслуживание с перемещением №						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	отсутствует			1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)	отсутствует			0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)						
Длина	отсутствует			1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина	отсутствует			1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения	отсутствует			Имеются		О
*Крючки для костылей	отсутствует			Имеются	Допустимо отсутствие	О
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	3			2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	1,2			1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	отсутствует			2 % и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	отсутствует			Не требуется	Имеется	К

Санузел для посетителей	имеется			Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	имеется			Имеется	-	
*Знак доступности помещения	имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	имеется			Имеется		С
Ширина дверного проема	0,76			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина:	имеется					
- зона у раковины (глубина)	1,12			1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- зона у раковины (ширина)	1,59			0,8 м и более		К
- *высота раковины	0,85			0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- *опорный поручень	имеется			Наличие	Допустимо отсутствие	О
Кабины для инвалидов:	имеется					
- количество кабин	1			справочно		
- *знак доступности кабины	имеется			Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема	0,61			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)	1,5			1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)	1,59			1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни	имеются			Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	имеются			Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	0,71			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей	отсутствуют			Наличие	Допустимо отсутствие	О

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территории объекта – произвести дополнительную тактильную маркировку
- на входной группе – не требуется
- на путях передвижения – провести вдоль бордюров сигнальные тактильные полосы
- в зоне оказания услуги - не требуется
- в санитарных помещениях – не требуется
-

Ответственный за проведение обследования объекта:

Заместитель директора по АХР



Колобаев В.Е.

Примечание: при наличии нескольких обследуемых структурных элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).